

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ÁREA DESTINADA A INSTALAÇÃO DA NOVA BALANÇA RODOVIÁRIA.



Terreno em aterro hidráulico e vegetação rasteira na superfície (lâmina de água devido as chuvas).



Terreno em aterro hidráulico e vegetação rasteira na superfície (lâmina de água devido as chuvas).



Terreno em aterro hidráulico e vegetação rasteira na superfície (lâmina de água devido as chuvas).



Terreno em aterro hidráulico e vegetação rasteira na superfície (lâmina de água devido as chuvas).